

Brandförsäkring för Fyrby Norrgård 1841 avskriven av Robert Kronqvist

År 1841 den 26 maj har undertecknad t.f Domhufvande i orten med biträde af Nämndemannen Bengt Bengtsson i Tångestad och Lars Svensson i Tåstad samt mur och byggnadsmästaren Nils Nylund, besett och värderat nedannämnda åbyggnad å egendomen Fyrby Norrgård belägen i Östergötlands län, Björkekinds Härad och Tåby socken samt tillhörande nämndemannen Per Johansson, hvarpå enligt Kongl. Majsts. Nådiga Reglemente för allmänna Brandförsäkrings werket för byggnader å landet af den 23 December 1828 försäkring begäres och hafva värderingsmännen vid denna förretning hvilken ägaren sielf bevistat, funnit samma åbyggnad derpå angifven särskild beskrifning afgivit af följande beskaffenhet.

Egendomen består af 1 helt Kronoskattehemman och är belägen tre fjerdedels mil från Söderköping samt en och en half mil ifrån Norrköpings stad. Dervid finns intill mangården trenne källor och intill ladugården en större brunn med vattentillgång hela året igenom. Den å stället befintliga brandredskapen bestå af två handsprutor, två Brandhakar, två stegar, två svabbar och två träembare.

Åbyggnad, hvarå brandförsäkring sökes är. 1. En Byggnad af furutimmer, i godt stånd med egna väggar på alla sidor, af en våning, innehållande stuga, kammare och förstuga samt ett större contor, 17 alnar lång, 10 $\frac{3}{4}$ alnar bred och 4 $\frac{1}{4}$ alnar hög, läckt med halm och torf på bräder, rödfärgad, står på en half aln hög stenfot.

Stenfotens värde	10	
Hela stommen värderas till	200	
Yttre taket med dess tillbehör	80	
Bjelklaget	10.	
Golfven i rummen med underlag	30	
Taken i dito, panelade af bräder	30	
Fot och taklister	6.32	
Ett väggfast contor	6.32	
4 stycken fönsterlofter med glas i bly och målade foder, en aln 6 tum höga, en aln 19 tum breda, å 4 ib.	16	
1 stycke mindre dito i contoret, en aln 6 tum högt, 1 aln bredt.	2	
En förstugudörr, 2 $\frac{1}{2}$ aln höga, 1 aln 4 tum breda.	8	
Tapeterna i rummen af papper	6.32	
Grundmuren	40	
1 stycke kammarspisel	10	
1 stycke större spisel med bakugn	20	
Transport	479	
Skorstenen	10	

Trappan utanför huset 2

Rödfärgning å huset 8

Sålunda hela byggnadens värde i det stånd den nu är 499

2. å nio alnars afstånd från No 1 och 25 alnar från närmaste vattendamm, en byggnad af furutimmer i godt stånd med egna väggar på alla sidor, 16 $\frac{3}{4}$ alnar lång, 13 $\frac{3}{4}$ alnar bred och 3 $\frac{1}{2}$ alnar hög täckt med halm och torf på brädor, rödfärgad, står på $\frac{3}{4}$ aln hög stenfot, den är indeltd i tvänne kammare och sal.

Transport 499

Stenfotens värde 10

Hela stommen värderas till 200

Yttre taket med dess tillbehör 80

Bjelklaget 6.32

Golfven i rummen 30

Taken i dito, panerade af bräder 30

Fot och taklister 6.32

Sju stycken fönsterluftr med glas i kitt och målade foder, en aln 6 tum höga, en aln 16 tum breda á 5B. 35

14 stycken fönsterluckor af samma höjd och bredd, målade á 1 RB. 14

En förstugudörr 2 $\frac{1}{2}$ alnar hög, 1 aln 10 tum bred, enkel 4

2 stycken dörrar, 2 $\frac{1}{2}$ alnar höga, 1 aln 10 tum

Transport. 416.16 499

breda, med målade foder och tillbehör 8

Tapeterna i salen 10

Grundmuren 40

3 st. spisar med plan 30

Skorstenen af klink.sten 30

Trappan utanför huset med qvist och sittbräden 20

Rödfärgningen 8

Sålunda hela husets värde i dess nuvarande skick 562.16

3. å nio alnars afstånd från n:2 och 8 alnar från vattendamm, en byggnad af timmer i försvalligt stånd, med egna väggar på alla sidor och trenne mellanväggar 32 alnar lång, 11 alnar bred

Transport 1061.16

och 5 alnar hög, täckt med halm och torf på bräder, rödfärgad, står på en half aln hög stenfot inredd till trenne bodar med vind deröfver.

Stenfotens värde 10

Hela stommens värderas till 366.32

Yttre taket med tillbehör 166.32

Bjelklagen 20

Bottnarna af plank 50

2 stycken portar, 3 alnar 18 tum höga, 2 alnar 12 tum breda 6.32

3 stycken dörrar, 2 alnar 6 tum höga, 1 aln 19 tum breda 6

Trappan utanför huset af timmer och till vinden af plank 10

Transport 636 1061

Rödfärgningen 10

Sålunda hela husets värde i det stånd det nu är 646

4. Intill No 3 en byggnad af furutimmer i godt stånd, med egna väggar på tre sidor och tvänne mellanväggar, 9 alnar lång, 4 1/4 alnar bred och 3 1/4 alnar hög täckt med halm och torf på bräder, står på 3/4 aln hög stenfot. Den begagnas till hemlighus och svinhus.

Stenfotens värde 2

Hela stommens värderas till 30

Yttre taket 10

Bottnar af plank 6

3 stycken dörrar, 2 alnar 19 tum höga, 1 aln 4 tum breda 6

Transport 54 1707.16

Sålunda hela byggnadens värde i nuvarande skick 54

5. a 7 1/2 alnars afstånd från No 4 och 30 alnar från vattendamm, en byggnad af furutimmer i godt stånd med egna väggar på alla sidor och en mellanvägg, 21 alnar lång, 10 1/2 alnar bred och 5 alnar hög, täckt med halm och hång på raft?, rödfärgad, står på 3/4 aln hög stenfot, inredd till stall och fähus.

Stenfotens värde 8

Hela stommen värderas till 130

Yttre taket med tillbehör 60

Bjelklaget	10	
Bottnarna af plank	16.32	
Transport	224.32	1761.16
Skullsvirke af bräder och trinne	8	
Fem stycken spiltbalkar med krubbar	15	
Fem stycken båsbalkar	6.32	
Tre stycken dörrar, 2 alnar 23 tum höga, 2 alnar 13 tum breda		6
Två stycken luckor 1 aln 6 tum höga, 1 aln 4 tum breda	2	
Rödfärgningen	8	
Sålunda hela husets värde i det stånd det nu är		270.16

6. a sju alnars afstånd från No 5 och 132 alnar från vattendamm, en Byggnad af furutimmer i godt stånd med egna väggar på alla sidor, 28 alnar lång, 9 ½ alnar bred och 6 ½ alnar hög, täckt

Transport 2031.32

med halm och hång på raft, står på 3/4 aln hög stenfot, begagnas till loge med tränne golf och tröskbotten.

Stenfotens värde	10
hela stommen värderas till	256
Yttre taket med tillbehör	100

Bjelklaget 10

Tröskbotten 20

Två stycken dörrar, 2 alnar i fyrkant 4

Sålunda hela husets värde i dess nuvarande skick 400

7. a tio alnars afstånd från No 6 och 170 alnar från vattendamm, en byggnad af furutimmer i godt stånfg med egna väggar på alla

Transport 2431.32

sidor, 30 alnar lång, 10 ½ alnar bred, 4 ½ alnar hög, täckt med halm och hång på raft, står på 3/4 aln hög stenfot, utgörande loge med tränne golf och tröskbotten.

Stenfotens värde	10
hela stommen värderas till	256
Yttre taket med tillbehör	100

Bjelklaget	10	
Tröskbotten	20	
Två stycken dörrar 2 alnar i fyrkant		4
Sålunda hela husets värde i nu befintligt skick		400

8. Emmellan No 6 och 7 i linia med dem, ett sköfve eller lider, har en vägg med portar

Transport	2831.32	
-----------	---------	--

men är öppet åt andra sidan, i godt stånd, täckt med halm och hång på raft.

Stenfotens värde	1	
Väggen värderas till	6.32	
Yttre taket med tillbehör	20	

Bjelklaget	3	
------------	---	--

Portarna, 4 alnar 6 tum höga, 2 alnar 3 tum breda		6.32
---	--	------

Sålunda hela byggnadens värde, sådan den nu är		37.?
--	--	------

9. a 21 alnars afstånd från No 8 och 84 alnar från vattendamm en Byggnad af furutimmer i godt stånd med egna väggar på alla sidor, 34 alnar lång, 8 ½ alnar bred

Transport	2869	
-----------	------	--

och 5 alnar hög, täckt med halm och hång på raft, rödfärgad, står på en half aln hög stenfot, innehåller stall, fähus och tvänne foderlador.

Stenfotens värde	6.32	
hela stommen värderas till	133.16	
Yttre taket med tillbehör värderas till	100	
Bjelklaget	13.16	
Skullsvirke af träne och bräder	6.32	

Bottbar af limmar och plank	16.32	
-----------------------------	-------	--

4 stycken spiltor med krubbor		8
-------------------------------	--	---

12 stycken båsalkar	8	
---------------------	---	--

4 stycken dörrar 2 alnar 9 tum höga, en aln 16 tum breda, samt ett stycke dörr

Transport	292.32	2869
-----------	--------	------

två alnar i fyrkant tillsammans		10
---------------------------------	--	----

Sålunda hela hustes värde i dess nu varande skick 310.32

Anmärkes en gång för alla att tiden, då för.. afskrifna hus blifvit uppförda ej kunnat af nuvarande ägaren bestämmas

Summa B RB 3179

En åbyggnad är nu till ...räkning anmäld, med undantag af ett bryggghus, ...kölnas, jemlik alnar ifrån mangården, invid båd ... källa och brunn. I öfrigt finnes ej å den egendomen som i mangården ligger ungefär sextio alnar ifrån grannens tom, men med ladugården nära intill grannens ladugård, några sådana vådliga inrättningar som gällande Regemente för allmänna Brandförsäkrings Werket för byggnader å landet omnämner.

Värdet af den till Branförsäkring nu anmälda åbyggnad är således efter nogaste undersökning och bästa förstånd, i dess nu befintliga skick, jemfördt med ett medium af de sist förslutna fem årens priskuranter och markegångstaxor på byggnadsämnen, dagsverken och arbetslöner i orten ansedt till Tre Tusende Ett hundrande Sjuttionio Riksdaler. Trettio två Skillingar Banco. det vi ansvara vara för lågt än för högt åsatt, hvilket betygas af

Fr. Hertzman

t.f.

Domhafvande



Karta över Fyrby 1847. Gården närmast vattendammen är Norrgården och det är den som brandförsäkringen rör.

Det sommarhus (Torp) som idag kallas Fyrbytorpet är troligen en kvarleva av Fyrby Norrgård

De andra två gårdarna är västergården och Södergården. Idag återstår endast Södergården vid Fyrby och det kallas idag bara för Fyrby. På kartan kan man se att vägen till Fristad gick tätt intill Södergården, man kan ännu se spår av den gamla vägen i gårdet innan Fyrby. Vägen rätades ut någon gång efter 1947 för på ekonomiska kartan från 1947 stryker vägen fortfarande nära Fyrby, se nedan.

